

3. Pada kompor roket yang telah dirancang dan diteliti, diharapkan kompor rancangan ini tidak dioperasikan dengan tambahan udara secara paksa karena hal tersebut dapat meningkatkan temperatur ruang bakar secara derastis dan berakibat kerusakan pada material kompor. Serta jangan operasikan kompor dalam waktu yang sangat lama, penulis menganjurkan pengoperasian kompor maksimal dalam kurun waktu  $\pm 20$  menit tanpa henti. Apabila lebih, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada material yang digunakan.
4. Dibutuhkannya kaji ulang tentang material yang digunakan agar tidak terjadinya kerusakan pada material yang digunakan pada kompor saat kompor dioperasikan dalam kurun waktu yang panjang.