

EVALUASI SIRKULASI DAN RUANG GERAK PENGGUNA PADA SIRKULASI PASAR MEUREUDU

Nama : Faiza Nazirah
Nim : 200160119
Dosen Pembimbing : 1. Ar. Effan Fahrizal, S.T., M.T., IAI
2. Yenny Novianti, S.T., M.T

ABSTRAK

Pasar Meureudu merupakan pasar tradisional Tipe III di Kabupaten Pidie Jaya yang berperan penting sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun telah direvitalisasi pasca gempa tahun 2016, pasar ini masih menghadapi berbagai permasalahan dalam sirkulasi dan ruang gerak pengguna pada sirkulasi. Beberapa jalur Sirkulasi mengalami kerusakan fisik, digunakan untuk parkir maupun berdagang, serta tidak memiliki pemisahan zona yang jelas. Kondisi ini menyebabkan konflik arus dan penurunan kualitas pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sirkulasi dan ruang gerak pengguna pada sirkulasi Pasar Meureudu berdasarkan standar SNI 8152:2021 dan Data Arsitek. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, pengukuran, dokumentasi, Wawancara dan kajian pustaka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun lebar jalur sirkulasi memenuhi standar SNI, area bongkar muat dan parkir tidak sesuai ketentuan. Hal ini mengakibatkan gangguan pada kelancaran pergerakan, terutama pada jam dan hari dengan intensitas pengunjung tinggi. pemanfaatan ruang yang tidak terkendali mengganggu ruang gerak pada sirkulasi Pasar Meureudu.

Kata kunci: Evaluasi, Sirkulasi Dan Ruang Gerak

EVALUASI SIRKULASI DAN RUANG GERAK PENGGUNA PADA SIRKULASI PASAR MEUREUDU

Nama : Faiza Nazirah
Nim : 200160119
Dosen Pembimbing : 1. Ar. Effan Fahrizal, S.T., M.T., IAI
2. Yenny Novianti, S.T., M.T

ABSTRACT

Meureudu Market is a Type III traditional market located in Pidie Jaya Regency, serving as an important center of economic activity for the community. Although it was revitalized after the 2016 earthquake, the market still faces various problems related to circulation and user movement within its pathways. Several circulation routes have suffered physical damage, are used for parking or trading activities, and lack clear zoning separation. These conditions cause flow conflicts and reduce the quality of the visitor experience. This study aims to evaluate the circulation and user movement at Meureudu Market based on the Indonesian National Standard (SNI) 8152:2021 and architectural data. The research method employed is descriptive qualitative, involving field observations, dimensional measurements, documentation, interviews, and literature review. The evaluation results show that although the circulation path width meets the SNI standards, the loading and unloading areas and parking facilities do not comply with the requirements. This condition disrupts the smooth flow of movement, especially during peak visitor periods. Uncontrolled space utilization further hinders movement within the circulation system of Meureudu Market.

Keywords: *Evaluation, Circulation and Movement Space.*